
Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



28 – Imóvel nº 105 – Banheiro da área externa




29 – Imóvel nº 105 - Área externa coberta

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



30 – Imóvel nº 105 – Vista geral do telhado (telhas cerâmicas) – Laje do banheiro (com a caixa d'água)



31 – Imóvel nº 105 – Acesso à Sala

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br




32 – Imóvel nº 105 – Hall



33 – Imóvel nº 105 – Sala de estar

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



34 – Imóvel nº 105 – Cozinha



35 – Imóvel nº 105 – Sala de jantar

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br




36 – Imóvel nº 105 – Dormitório



37 – Imóvel nº 105 - Banheiro

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



38 – Imóvel nº 105 – Área externa no setor fundos



39 – Imóvel nº 105 – Área de serviço

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



40 – Imóvel nº 105 – Telhado da Área de serviço



41 – Imóvel nº 105 – Telhado da área externa setor fundos

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



42 – Imóvel nº 105 – Manifestações patológicas



43 – Imóvel nº 105 – Manifestações patológicas

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



44 – Imóvel nº 105 – Manifestações patológicas



45 – Imóvel nº 105 – Manifestações patológicas

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



46 – Imóvel nº 105 – Manifestações patológicas



47 – Imóvel nº 105 – Manifestações patológicas

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br




48 – Imóvel nº 105 – Manifestações patológicas



49 – Imóvel nº 105 B – Térreo – Garagem

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br




50 – Imóvel nº 105 B – Térreo – Garagem




51 – Imóvel nº 105 B – Térreo – Churrasqueira

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



52 – Imóvel nº 105 B – Térreo – Banheiro



53 – Imóvel nº 105 B – 01º Pavimento - Cozinha

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



54 – Imóvel nº 105 B – 01º Pavimento – Sala



55 – Imóvel nº 105 B – 01º Pavimento – Varanda

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



56 – Imóvel nº 105 B – 01º Pavimento – Corredor de circulação interno



57 – Imóvel nº 105 B – 01º Pavimento – Banheiro

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br




58 – Imóvel nº 105 B – 01º Pavimento – Dormitório 01



59 – Imóvel nº 105 B – 01º Pavimento – Área de serviço

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



60 – Imóvel nº 105 B – 02º Pavimento – Dormitório 01



61 – Imóvel nº 105 B – 02º Pavimento – Dormitório 02

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



62 – Imóvel nº 105 B – 02º Pavimento – Banheiro



63 – Imóvel nº 105 B – 02º Pavimento – Corredor de circulação interno

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



64 – Imóvel nº 105 B – 02º Pavimento – Varanda



65 – Imóvel nº 105 B – 02º Pavimento – Acesso para 01º Pavimento

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



66 – Imóvel nº 105 B – 02º Pavimento – Área de Serviço



67 – Imóvel nº 105 B – 02º Pavimento – Área externa utilizada como quintal - Coberta

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



68 – Imóvel nº 105 B – 02º Pavimento – Área de Serviço - Descoberta



69 – Imóvel nº 105 B – Manifestações Patológicas

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



70 – Imóvel nº 105 B – Manifestações Patológicas



71 – Imóvel nº 105 B – Manifestações Patológicas

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



72 – Imóvel nº 105 B – Manifestações Patológicas




73 – Imóvel nº 105 B – Manifestações Patológicas

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



74 – Imóvel nº 105 B – Manifestações Patológicas



75 – Imóvel nº 105 C – Térreo – Garagem

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br




76 – Imóvel nº 105 C – 01º Pavimento – Sala




77 – Imóvel nº 105 C – 01º Pavimento – Varanda

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br




78 – Imóvel nº 105 C – 01º Pavimento – Corredor de circulação interna



79 – Imóvel nº 105 C – 01º Pavimento – Banheiro

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



80 – Imóvel nº 105 C – 01º Pavimento – Cozinha



81 – Imóvel nº 105 C – 01º Pavimento – Área externa

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



82 – Imóvel nº 105 C – 01º Pavimento – Área externa



83 – Imóvel nº 105 C – 01º Pavimento – Área de serviço

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



84 – Imóvel nº 105 C – 02º Pavimento – Área externa com acesso pela área externa do 01º Pavimento



85 – Imóvel nº 105 C – 02º Pavimento – Corredor de circulação interna

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



86 – Imóvel nº 105 C – 02º Pavimento – Varanda



87 – Imóvel nº 105 C – 02º Pavimento – Dormitório 01

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



88 – Imóvel nº 105 C – 02º Pavimento – Banheiro



89– Imóvel nº 105 C – 02º Pavimento – Dormitório 02

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



90 – Imóvel nº 105 C – Manifestações patológicas



91 – Imóvel nº 105 C – Manifestações patológicas

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



92 – Imóvel nº 105 C – Manifestações patológicas



93 – Imóvel nº 105 C – Manifestações patológicas

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



94 – Imóvel nº 105 C – Manifestações patológicas



95 – Imóvel nº 105 C – Manifestações patológicas

Flávio Almeida do Nascimento
Engenheiro Civil - Avaliações e Perícias
pericia@almeidanascimento.com.br



96 – Imóvel nº 105 C – Manifestações patológicas



97 – Imóvel nº 105 C – Manifestações patológicas